

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „MPC561“ vom 27. Oktober 2021, 18:36

Ich hab bei mir mal in der Fehlerkonsole nachgeschaut. Absolut jungfräulich was BT betrifft. Und ich nutze sowohl Magic Mouse 2 als auch das Apple small Keyboard und da ruckelt/stottert nix.

Aber, meine BCM94360CS2 ist teildefekt. Der BT teil funktioniert noch aber der WLAN Teil nicht.

Gruss,

Joerg

PS: Wobei [icecloud](#) meine Vermutung das es an unterschiedlichen Firmwareversionen liegen könnte eigentlich widerlegt wenn der 4 identische Karten mit gleichen Firmwarversion und IDs hat und einige gehen und andere nicht.

PPS: [cobanramo](#) Wenn ich den bluetothd starte geht gar nix mehr bzgl. Bluetooth.