

PC mit Geforce GTX 1050 und Ryzen 5 2600

Beitrag von „GhostUser09“ vom 28. Oktober 2021, 01:32

Habe wieder ein Problem. Ich habe meinen PC ausgemacht, und bin dann wieder hin und hab gesehen das der PC keine bootable device registriert. Hab das dann gefixt. Jetzt hab ich das Problem das der PC bei [PCI Configuration start] stecken bleibt. Wisst ihr da weiter? Hab im Internet schon geschaut, hab aber nichts gefunden das mir weiterhelfen könnte

PS: Jetzt bleibt er bei HPET: map devices registers failed hängen!

(Habs geschafft. Musste den CSM Support wieder einschalten!)