

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „JoPe16!“ vom 28. Oktober 2021, 08:43

BCM94360CS2 im M2 Adapter funktioniert bei mir unter SMBIOS iMacPro1,1 tadellos, auch nach Sleep. Magic Mouse 2 und Keyboard sowie AirPods werden erkannt und tun das was sie sollen.

AirDrop in beide Richtungen, Handoff, AirPlay usw. Alles ohne Probleme.

Ich benutze keine weiteren Kexte.