

Anfrage aus dem HWC - Liste für OOB Wifi /BT cards für Monterey

Beitrag von „griven“ vom 28. Oktober 2021, 09:32

Die DW1550 braucht den BRCMPatchRam und einen korrekt gemappten USB Port dann läuft die eigentlich. Du kannst ja nachher mal Deine EFI rüberschieben dann guck ich mir mal an wie die eingebunden ist und korrigiere das ggf. Ich hab die DW1550 selbst in zwei Notebooks im Einsatz und daher einige Erfahrung mit der Karte 😊