

NUC7i7DNH - Opencore USB bootet nicht

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 28. Oktober 2021, 20:51

Ok mal langsam. Erstmal müssen wir Grundlagenwissen klären. Lies dir bitte erstmal Grundlegend diesen Guide durch:

[Beginner's Guide - der Einstieg in das Hackintosh-Universum](#)

Dann zum Stick:

Mir scheint der Part 2 mit knapp 2 gb etwas wenig. Gehe bitte nochmal genau die Anleitung durch. Dann geht es an das Erstellen der eigenen EFI. Lege dich dann erstmal auf einen Bootloader fest. Ich würde dir OpenCore empfehlen, weil es gut dokumentiert ist. Alternativ geht natürlich auch Clover.

Also:

1. Schritt: Guide durchgelesen
2. Schritt: BDU Anleitung nochmal durcharbeiten
3. BL wählen und EFI selbst erstellen

danach können wir weiter machen 😊