

Windows nicht im Startmenü vorhanden

Beitrag von „.17“ vom 29. Oktober 2021, 20:01

Hi Leute,

ich habe heute erfolgreich ein Update von Big Sur 11.1 mit OpenCore 0.6.3 auf Monterey 12.0.1 mit OpenCore 0.7.4 gemacht. Dank der tollen Anleitung ([\[GUIDE\] OpenCore Update mit Kext Updater und OCConfigCompare + Config Tweaks](#)) von [5T33Z0](#) war es einfacher als gedacht 🙌

Jetzt aber zu meinem Problem:

Ich habe Windows auf einer zweiten SSD installiert (ist schon länger her). Ich habe auch paar mal Windows gebootet, als ich noch mit Clover unterwegs war. Mit dem Update auf Big Sur bin ich auf OpenCore umgestiegen. Wahrscheinlich ist auch seitdem der Eintrag im Bootmenü nicht mehr vorhanden. Da ich selten Windows benötige, ist mir das nicht aufgefallen und war bisher auch kein Problem. Allerdings wollte ich jetzt mal wieder Windows booten und da ist mir das aufgefallen, dass ich das aus dem OpenCore Bootmenü nicht kann, da der Eintrag nicht vorhanden ist.

Die SSD mit der Windows Installation wird mir im Finder angezeigt.

Rufe ich das Bootmenü (bevor OpenCore gestartet wird) auf, wird mir das angezeigt:



D.h. also, dass die EFI Partition von Windows fehlt? Kann ich das noch irgendwie retten?