

# Anfrage aus dem HWC - Liste für OOB Wifi /BT cards für Monterey

Beitrag von „GoodBye“ vom 30. Oktober 2021, 16:26

@[ozw00d](#)

Generell habe ich den Eindruck das die ganzen Unterschiede mit der Implementation von SecureBootModel zusammenhängen könnten.

[Hecatomb](#)

Da ich schon länger auf USB BT Adapter und separate Wlan Karte gewechselt habe ( kein Airport Kext - Asus PCE-68AC ) kann ich als BT Adapter nur den :

[IOGEAR Gbu521 W6 OOB Broadcom Chip BCM20702A0 benutze ich seit Jahren, Teuer aber Zuverlässig](#)

empfehlen, einziger kext den ich nutze ist der BlueToolFixup.kext seit Beta irgendwas, und bei mir funktioniert BT besser als unter BigSur. Durchgängig über alle Monterey BETA Versionen bis RC hinweg.

Dort ist auch andere Hardware als Referenz eingetragen 😊 Hardware Center 😊