

# Monterey Daemon bluetoothd Abstürze nach Sleep > Kein AppleWatch Unlock möglich

Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 1. November 2021, 12:07

Hast du auch wirklich die neuste Variante vom BlueToolFixup.kext verwendet? Ich brauche für die Karte nur diesen einen Kext damit BT funktioniert. Properties sind bei mir auch keine gesetzt.

<https://dortania.github.io/bui...9bdd97e97882202f17519476d>