

# DisplayPort-Audio funktioniert oder auch nicht

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 1. November 2021, 20:15

Danke Dir [MacPeet](#)

Ich hatte während der Monterey-Beta-Phase lilubetaall in Benutzung und da auch schon ab und zu die fehlende Displayport-Audio-Unterstützung. Ich werde es trotzdem noch mal mit dem bootarg versuchen.

Allerdings gab es dieses Problem auch schon in BigSur und Catalina, da war es aber nicht so oft.

Ich habe mir jetzt als Notlösung für 6€ ne DP-Kupplung bestellt, ein kurzes Kabel habe ich noch da. So lässt sich übergangsweise das Kabel besser ziehen und wieder stecken.