

# **Dell XPS 9550 OpenCore 0.7.4 startet nicht**

**Beitrag von „Hecatomb“ vom 1. November 2021, 22:10**

der controller wird bei vielen laptops erst angezeigt wenn schon etwas beim start des Laptop bereits im Port steckt. zumindest ist es bei mir so.