

# Intel UHD 630 wird nicht erkannt.

Beitrag von „bananaskin“ vom 2. November 2021, 12:59

[Klappstuhl65](#) Dein Eintrag in der config.plist könnte dann so etwa sein..... (Device Properties)

DeviceProperties	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
Add	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
PciRoot(0x0)/Pci(0x1b,0x0)	Dictionary	1 Schlüssel/Wert-Paare
PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)	Dictionary	18 Schlüssel/Wert-Paare
AAPL,ig-platform-id	Daten	4 Bytes: 07009B3E
AAPL,slot-name	String	Internal@0,2,0
device-id	Daten	4 Bytes: 9B3E0000
device_type	String	VGA compatible controller
framebuffer-con0-busid	Daten	4 Bytes: 01000000
framebuffer-con0-enable	Daten	4 Bytes: 01000000
framebuffer-con1-busid	Daten	4 Bytes: 02000000
framebuffer-con1-enable	Daten	4 Bytes: 01000000
framebuffer-con1-pipe	Daten	4 Bytes: 08000000
framebuffer-con1-type	Daten	4 Bytes: 00080000
framebuffer-con2-busid	Daten	4 Bytes: 04000000
framebuffer-con2-enable	Daten	4 Bytes: 01000000
framebuffer-con2-pipe	Daten	4 Bytes: 0A000000
framebuffer-con2-type	Daten	4 Bytes: 00080000
framebuffer-patch-enable	Daten	4 Bytes: 01000000
framebuffer-stolenmem	Daten	4 Bytes: 00003001
framebuffer-unifiedmem	Daten	4 Bytes: 000080BE
hda-gfx	String	onboard-1
model	String	Intel Graphics UHD 630