

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „CilentCipha“ vom 2. November 2021, 17:53

Wäre vielleicht noch ganz gut wenn jeder ergänzen könnte mit welcher Karte es bei euch wieder funktioniert:

Bei mir:

BCM94360CS2 - native Unterstützung ohne Kexte

Intel 9560NGW - Airplay geht, Airdrop und Handsoff nicht