

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „crazycreator“ vom 2. November 2021, 18:51


Bootverzögerung bei aktueller Monterey Version.

[JimSalabim](#) und natürlich auch jeden anderen der Tips oder Lösungsansätze parat hat.

Mit deiner aktuellen 0.7.4er Version läuft wie immer alles wunderbar ...

ABER

Bei der aktuellen Monterey Version: 12.0.1 (21A559) steht der Bootprozess für gut 50 sek. hier



Wenn ich die Beta Version: 12.0 Beta (21A5552a) starte, dann geht das da viel schneller weiter. Da hängt er nur ca. 3-5 sek an der Stelle.