

# Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „Arkturus“ vom 2. November 2021, 20:34

Das T470 läuft gerade mal wieder mit Framebuffer und 1536 MB VRAM. BT funzt auch nach Wakeup und übersteht den Test im Terminal



```
christianmeseberg -- bluetoothd -- 80x24
Last login: Tue Nov  2 20:11:03 on console
christianmeseberg@MacBook-Pro ~ % bluetoothd
com.apple.server.bluetooth: Bluetooth Super Server Robot Destroyer
could not find BT_DEVICE_ADDRESS env variable
com.apple.server.bluetooth: Server attached, going into msg loop.
2021-11-02 20:16:07.185 bluetoothd[656:6924] ::: Initializing VoiceTrigger logging...
Update Dynamic Store with state On      value 1
```

Aber dann gibts plötzlich nach 10-15 Minuten wieder FREEZE und die Kiste steht.