

Update Catalina -> Monterey Z390 ITX

Beitrag von „kaneske“ vom 2. November 2021, 20:47

Moin,

mal aus der Ferne gefragt ohne weiteren Background bieten zu können.

Bekannter hat nen Z390 Phantom ITX Build mit Rx580 auf Catalina (neueste) laufen.

OC 0.75 mit allem aktuell und allen Anpassungen für Monterey eingebaut. SecureBootModel Default, RetriectEvents.

Aber das System mach nach dem ersten Reboot wenn man in den Installer booten will:

EXITBS:Start und dann kurz drauf lila streifen quer. Danach hängt sich der Hobel auf.

Verbose Boot aktiviert. Keine weitere Meldung.

Er ist von Clover auf OC gegangen nach Dortania (mit meiner Hilfe) daher gehe ich von einer sauberen Umsetzung danach aus.

Jemand nen Clue was das Problem sein kann?

