

Dell XPS 9550 OpenCore 0.7.4 startet nicht

Beitrag von „hitman20“ vom 3. November 2021, 19:38

[Basti Wolf](#) Verbaut ist eine Dell DW 1830. Folgende Kexte habe ich in der EFI: AirportBrcmFixup.kext, BlueToolFixup.kext, BrcmFirmwareData.kext und BrcmPatchRAM3.kext. Wenn ich z. B. mein Magic Keyboard per Bluetooth verbinden möchte, kommt Verbindung wurde abgewiesen.
Danke.