

Alter Drucker unter Monterey

Beitrag von „5T33Z0“ vom 4. November 2021, 00:54

[Zitat von Atklein](#)

Dort gibt es nur einen Treiber für macOS x 10.10...

Stimmt nicht ganz. Dort gibt es ebenfalls einen Workaround mit generic Post-Script Treiber:

Hinzufügen des Druckers mithilfe eines Basistreibers (macOS)

Installieren Sie beim Hinzufügen des Druckers zur Mac-Druckwarteschlange einen generischen Treiber.

1. Der Drucker muss mit dem Mac mit einem USB-Kabel mit dem gleichen lokalen Netzwerk verbunden sein wie der Mac.
 2. Öffnen Sie **Systemeinstellungen** und klicken Sie dann auf **Drucken und Scannen** oder **Drucker und Scanner**.
 3. Klicken Sie auf das Pluszeichen, um die Liste der verfügbaren Drucker anzuzeigen.
 4. Wählen Sie im Fenster **Drucker hinzufügen** Ihren Drucker auf der Registerkarte **Standard** aus oder geben Sie die IP-Adresse des Druckers in die Registerkarte **IP** ein.
 5. Wählen Sie im Drop-down-Menü **Verwenden** die Option **Generischer PostScript-Drucker** aus, oder wenn der PostScript-Treiber nicht aufgeführt ist, wählen Sie **Generischer PCL Printer** aus.
 6. Fügen Sie den Drucker zur Druckwarteschlange hinzu, um die Einrichtung abzuschließen.
-