

Treiber Probleme nach Update

Beitrag von „5T33Z0“ vom 4. November 2021, 21:49

[sdrink89](#) Schau dir den framebuffer patch nochmal an. Habe ein anderes smbios für deine cpu eingestellt, das besser dazu passt. Guck am besten nochmal im guide zu whiskeylake.

Und die ganzen ACPI Files aus dem opencore ordner könntest du auch verwenden, wenn sie für dasselbe gerät sind. Vor allem, falls da ein USBPorts kext dabeisein sollte. Musste mal rum probobieren, weil Bluetooth hängt von USB ports ab.