

Debuggen, aber richtig

Beitrag von „Arkturus“ vom 5. November 2021, 14:45

mein T470 plagt mich im Framebuffer-Modus mit Freeze, d.h. bei richtig konfiguriertem ig-plattform-id und zugehörigen Framebuffer steht das System nach ca. 15-30 sec ab geladenem Desktop. Das betrifft alle macOS von 15., 11.6 und 12.1 und unabhängig vom Bootloader (Cloccer 5122, 5130 oder 5141; oder OC von o.6.5 bis 0.7.5)

Deshalb vermute ich ein Hardwareproblem. Das ThinkPad-Diagnostic-Tool zeigt allerdings keine Fehler, Windows 11 läuft fehlerfrei.



OC Debug gibt keine panic-xxxx.log aus. Es gibt lediglich die auch im normalen OC generierten log-Dateien im Format opencore-2021-11-05-131747.txt

[opencore-2021-11-05-131747.txt](https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/55204-debuggen-aber-richtig?postID=725289#post725289)

Anbei noch die EFI OC0.7.5-Debug

Aus der LOG-Datei opencore-2021-11-05-131747.txt kann ich keine Fehler erkennen, welche auf fehlerhafte Konfiguration oder Konflikte hinweisen.

Bios habe ich bereits mehrfach aktualisiert und Down- und wieder Upgrade gemacht. Alle Einstellungen zu Powermanagement, CPU-Hyperthreading und Virtualization de- und aktiviert.

Die Freeze kommen pünktlich nach Ablauf von ca. 15-30 Sec auch wenn nichts gemacht oder nur der Maus-Cursor bewegt wird. Anzumerken ist aber, dass es dieses Problem erst ab Monterey 12.0 Beta 7 auftrat und zuvor BigSur noch nicht betroffen war. Nunmehr sind alle macOS gleichermaßen betroffen.

Hat jemand noch eine Idee, was ich noch tun könnte, um das Problem mit dem Freeze zu lösen?