

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „memimify“ vom 5. November 2021, 15:30

[Zitat von Mork vom Ork](#)

[memimify](#)

bedenke: Du benötigst zwingend LILU für diese Kexte. Selbes Verhalten hatte ich ebenfalls, da ich standardmässig kein LILU bei mir nutze.

Sorry, wusste nicht das LILU dafür erwähnenswert ist aber lilu ist drauf. 😊

Opencore ist auf 0.7.5 und die Kexts sind alle auf dem neuesten Stand.

Vielleicht liegt's an meinem gewählten smbios?

MacBookPro16,3	Coffee Lake(U)	Iris Plus 645 (13")	Mac-E7203C0F68AA0004	10.15.4 (19E2269)
----------------	----------------	---------------------	----------------------	-------------------