

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „slow42“ vom 6. November 2021, 16:20

[Zitat von leonk98](#)

Moin, bis jetzt lief alles einwandfrei auf BigSur.

Hab nun letztens mal auf den aktuellen OpenCore Ordner aktualisiert und Monterey installiert, was auch alles ganz gut geklappt hat.

Nun passiert es leider täglich, dass nachdem ich den Mac laufen lasse und ne Weile nicht benutze, das komplette System einfriert und ich ihn zwangsmäßig komplett neustarten muss, weil er garnicht mehr reagiert...

Hat jemand von euch eventuell dazu ne Idee?

Sonst läuft das neue System super...

Grüße!

Alles anzeigen

Hallo,

hatte das gleiche Problem ... bei mir war es das BIOS, ich hatte (obwohl in der Anleitung steht, das man das nicht machen soll!) auf die BIOS Version F9j aktualisiert ...

Lösung: Auf Version F9i zurückgegangen und die Einstellungen im BIOS genau nach Anleitung gemacht ... plötzlich hat wieder alles funktioniert ....

LG Peter