

# Debuggen, aber richtig

Beitrag von „Arkturus“ vom 6. November 2021, 18:30

einen moment noch

EDIT: so, hat etwas gedauert. ECEnabler.kext abgeschaltet. Nach Boot unmittelbar konnte ich noch die Abfrage im Terminal starten und sehen, das ACPI-txt wieder leer ist. Dabei sofort eine Freeze, also ca. 10-15 sec. [cobanramo](#)

Den ACPI Teil hatte ich schon in Verdacht und deswegen den ECEnablerkext eingebaut und die umfangreichen SSDT und Patches zu BATT rausgenommen. Die freeze waren lange vorher schon da.

EDIT: Ich werde mal versuchen beim Support von Lenovo zu erfragen, ob die einenm TIP hardwareseitig haben.