

# **Problem mit Asus XG-C100F Aquantia Chipset**

**Beitrag von „daschmc“ vom 8. November 2021, 19:51**

Dann eventuell ein Formatierungsfehler in der config.plist?

Code

```
1. <key>Patch</key>
2. <array>
3. <dict>
4. <key>Arch</key>
5. <string>Any</string>
6. <key>Base</key>
7. <string></string>
8. <key>Comment</key>
9. <string>AQC 107 Big Sur Patch</string>
10. <key>Count</key>
11. <integer>0</integer>
12. <key>Enabled</key>
13. <true/>
14. <key>Find</key>
15. <data>D4TAAgAA</data>
16. <key>Identifier</key>
17. <string>com.apple.driver.AppleEthernetAquantiaAqtion</string>
18. <key>Limit</key>
19. <integer>0</integer>
20. <key>Mask</key>
21. <data></data>
22. <key>MaxKernel</key>
23. <string></string>
24. <key>MinKernel</key>
25. <string>20.0.0</string>
26. <key>Replace</key>
27. <data>Zg8fRAAA</data>
28. <key>ReplaceMask</key>
29. <data></data>
30. <key>Skip</key>
31. <integer>0</integer>
32. </dict>
33. </array>
```

Alles anzeigen