

update auf Monterey bricht ab und startet neu

Beitrag von „Raptortosh“ vom 8. November 2021, 20:50

Wenn das bios File von Gigabyte fehlerhaft ist (wie z. B. Z490M F21a BIOS), UND der 2. Bios Chip auch überschrieben wurde, dann bringt das dual bios nichts. Bei meinem H170 Board von Gigabyte (welches ich nicht mehr habe) wurden bei jedem [BIOS Update](#) beide Chips geflasht.

Ansonsten kann es helfen: GPU ausbauen, Nur einen RAM einbauen, Festplatten anschließen.

Main BIOS Chip "kurzschließen" kann auch helfen.