

MacPro6,1 - Upgrade von Yosemite auf Mojave - USB 3.0- sowie Lightning-Peripherie funktioniert nicht mehr an Passiv-Hubs

Beitrag von „ArturS“ vom 10. November 2021, 00:28

ok verstehe. Bei mir ist das allerdings nicht sporadisch sondern es geht grundsätzlich nicht. Ich habe von sog. USBInjectAll-Kexts gelesen. Ist das evtl. eine heiße Spur oder sind die ganzen Hackintosh Programme, auch z.B. Clover etc. nur für PC-Tower und nicht für richtige Macs?