

update auf Monterey bricht ab und statet neu

Beitrag von „Eiskalt71“ vom 13. November 2021, 21:12

nun das mit der Intel Grafikeinheit habe ich schon nachgegoogelt darauf kann ich gut und gerne verzichten.

Mittlerweile habe ich und auch meine usbkonfig erfolgreich angepasst und festgestellt das ein Port nicht funktionier oder defekt ist

Sound funktionier auch da muss ich nur noch die richtige ID finden

Sleep/Ruhezustand bin ich gerade am schlau machen für weitere Hilfe/ Unterstützung währe ich dankbar