

Gibt es die Möglichkeit ein MacBook Pro über Opencore per USB zu booten ?

Beitrag von „Aleyandro75“ vom 14. November 2021, 11:44

Mit OpenCore-Legacy-Patcher hat das installieren von Monterey funktioniert auf dem MacBook Pro 14,3 von 2017.

In der Werkstätte wo er 1 Woche war, trotz EFI Bios Programmierung und die Platine durchtesten wurde der Fehler nicht gefunden.

Das vermutlich entscheidende vom Patch der EFICheckDisabler.kext, wo durch die EFI Überprüfung und der Fehler umgangen wird.

Meine Frage wohin den kext (/System/Library/Extensions) installieren, dass ich weiter hin bei Update's vorm installieren wenn neugestartet wird den Treiber vor der EFI Bios Überprüfung laden kann ?