

Finetuning Dell Latitude 5270

Beitrag von „griven“ vom 18. November 2021, 07:16

Wenn Du mit Catalina Experimentierst dann macht es Sinn das SecureBootModel zunächst auf disabled stehen zu lassen (kann man für ein Upgrade auf Monterey dann wieder ändern). Bitte versuch mal diese angepasste [config.plist](#) zudem schau bitte auch mal ob es ggf. ein [Bios Update](#) für Dein Notebook gibt und falls ja spiel das ruhig auch ein (oft sind die frühen Bios Versionen auch problematisch). Generell geht Dein Dell nämlich gut mit macOS und sollte eigentlich sogar vergleichsweise Handzahn sein 🤪