

Erledigt

Hackintosh nach etlichen Anleitungen versucht ohne Erfolg (ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN)

Beitrag von „HHToprakHH“ vom 13. Juli 2013, 17:00

Die 4.5 GHz scheinen nicht zu funktionieren. Zudem kann ich im Geekbench nur x32 auswählen. Wie oder was mache ich damit meine CPU mit 4.5 GHz läuft ? Das wäre noch Klasse wenn wir das hinbekommen würden.