

Erledigt

Sporadische Kernel Panics nach ca. 1-3 Tagen

Beitrag von „rex1966“ vom 13. Juli 2013, 17:41

Hallo TuRock

Vielen Dank für Deine Mühe.

Also einen leichten Hardwaredefekt wie Speicher oder CPU möchte ich nicht ausschliessen, meine Vermutung geht langsam in diese Richtung.

Grund:

Mein aktuelles System das momentan auf beiden Hackintosh´s läuft ist absolut identisch. Das Board das jetzt im Hacki-2 verbaut ist war mein altes Board auf dem auch exakt mein System läuft und auch schon vorher im Hacki-1 war.

Es wurden also keine Kext´s verändert, alles ist 100% gleich.

Hacki-1 hat das Problem mit den KP´s nicht und nie gehabt, habe das ausprobiert.

Der S.M.A.R.T Status der Festplatte im Hacki-2 ist auch OK.

Viele Grüße