

Asus ThunderboltEX 3 TR Installations Probleme

Beitrag von „Kentsoon“ vom 19. November 2021, 13:24

[Zitat von apfelnico](#)

Wie ist denn jetzt der Stand?

Der Stand ist:

Ich hab immer noch den schnellsten Mac im Dorf und die Mädels findes Suuupie-klasse!

Ich hab die SSDT-TBOLT3.aml mal raus, aber die "ACPI/delete" einstellungen drin gelassen.

Selbes Ergebnis, Rechner bootet nicht.

Ich bin jetzt wieder bei meinem Alten EFI, allerdings hab ich das "PciRoot(0x0)/Pci(0x1b,0x0)" raus und habe VT-D enabled (also DisableIOMapper auf false").

Ich hab mittlerweile von ASUS ne RMA und bekomme mein Geld zurück. Ich werde die Karte jetzt nochmal neu bestellen. Wenn das Ergebnis das selbe ist, weiß ich , das mit dem Mainboard was nicht stimmt (hab noch Garantie Drauf).

Wenn dir nix mehr einfällt würde ich sagen, es geht weiter, wenn die neue Karte da ist.

Wie geht das mit der "persönlicher Konversation" dann schick ich dir den EFI Ordner