

Hackintosh mit AMD Ryzen 2700x und RX 5700 bringt Boot error und rebootet

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 20. November 2021, 10:54

Du hast doch gar kein B550 oder A520 MB dann brauchst du auch nicht die SSDT

Required SSDTs	Description
SSDT-EC-USBX	Fixes both the embedded controller and USB power, see Getting Started With ACPI Guide for more details.
SSDT-CPU	Fixes CPU definitions with B550 and A520 motherboards, do not use if you don't have an AMD B550 or A520 system. You can find a prebuilt here: SSDT-CPU.aml