

Nach Monterey update setzt sich das Bios nach jedem neustart zurück

Beitrag von „vw440“ vom 21. November 2021, 14:34

Hey ihr Lieben,

ich habe mein OC geupdatet von 0.6.3 auf 0.7.5 und somit auch endlich mal meine Config neu angepasst. Installation lief durch, jedch musste ich nach jedem Neustart erst einmal ins bios, da die meldung kam das etwas am bios verändert wurde....

ich hatte beschriebenes Problem schon einmal.....jedoch finde ich nicht mehr dem Punkt in der Config mit dem man das unterbinden kann.....kann mir jemand auf die Sprünge helfen?