

bei alle dauert solange bis ich bekomme bildschirm

Beitrag von „5T33Z0“ vom 21. November 2021, 16:53

Musst du

1. SMBUS richtig konfigurieren und
2. eventuell SSDT-USBW.aml einbinden