

Geht die Hardware oder nicht ?

Beitrag von „MacGrummel“ vom 23. November 2021, 11:31

Der Intel i5 4590 (Haswell) wurde im iMac Retina 5K, 27" von Mitte 2015 verbaut,

macOS window with title bar (red, yellow, green buttons, back/forward arrows, search field) and a dark header area containing an iMac icon and the text "iMac (Retina 5K, 27-inch, Mid 2015)".

Navigation tabs: General (selected), Software, Memory and Graphics, Connections, History, Notes.

OVERVIEW

Introduced May 2015
Discontinued October 2015
Model Identifier iMac15,1
Model Number A1419
EMC 2806
Order Number MF885LL/A
Initial Price €2.299
Current Price [Show Current Price](#)
Support Status ● Supported
Colors Silver
Weight and Dimensions 9.54 kg, 51.6 cm H x 65 cm W x 20.3 cm D

PROCESSOR

Processor Intel Core i5 (4590) ("Haswell")
Processor Speed 3.3 GHz
Maximum Processor Speed Up to 3.7 GHz
Architecture 64-bit
Number of Cores 4
Cache 6 MB L3
System Bus Intel Direct Media Interface (DMI) at 5 GT/s


STORAGE AND MEDIA

Storage 1 or 3 TB (7200-rpm SATA), 1 or 3 TB Fusion Drive, or 256, 512, or 1 TB flash storage
Media Optional Apple USB SuperDrive

PERIPHERALS

Peripherals Apple Wireless Keyboard, Magic Mouse or Magic Trackpad

da allerdings mit zusätzlicher AMD-Grafik R9 M290. Das System sollte also laufen können.



Für den iMac 15,1 ist / wäre allerdings bei macOS BigSur Schluss, das ganz aktuelle Monterey möchte bei Haswell-CPU's & GPU's nicht mehr ohne Patches. Was aber kein wirkliches Problem bei OpenCore wäre. Empfehlen würde ich allerdings ein eher etwas älteres System wie zB. Mojave oder Catalina, das läuft dann einfach runder.