

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung**

**Beitrag von „macdream“ vom 24. November 2021, 19:24**

Meine Samsung 970 lief auch immer unauffällig und schnell, bis auf die langen Bootzeiten unter Monterey. Wie sich herausstellte, gibt es Probleme mit dem TRIM bei dieser SSD und deshalb dauert das Booten zum Teil Minuten. Dieses Problem ist unter BigSur nicht aufgefallen, dort wurde der Trim nach max. 10 sec abgebrochen.

Mit meiner WD ist nun alles OK, sehr schnell und Bootzeiten deutlich unter 30sec.