

Benötige Hilfe bei einem GA-X58A-UD5

Beitrag von „MacGrummel“ vom 26. November 2021, 00:05

Mein Rechner läuft seit langer Zeit mit Mojave, aber auch mit BIOS 12, einem NVMe-FusionDrive, einigen Festplatten und SSDs und einer Asus-WLAN-Karte.

Da wird meine gepatchte 12er-DSDT sicher stören, zumal die Version mit dem Original aus dem BIOS und AppleALC-Kext unterdessen auch laufen sollte. Wichtig war und ist bei diesen alten Teilen immer die richtige BIOS-Einstellung, eben alles auf Mac.