

Red BIOS Editor und RX 580

Beitrag von „LetsGo“ vom 30. November 2021, 16:11

Kannst du mal Temps und den VRAM Takt im Idle posten.

Die RX580 schaltet ab 50 Grad die Lüfter ein (soweit ich weiß), also ist es nicht so schlimm, wenn die Karte alle 20min andrehen. Aber nervig. Zero Fan deaktivieren löst schon mal das Lüfter anlaufen und wieder abstellen.

Auch wenn die Karte erst vor Kurzem gekauft wurde, würde ich die Wärmeleitpaste checken. Meine RX550 war letztes Jahr auch neu und musste feststellen, dass die WLP schon eingetrocknet war. Kommt wahrscheinlich davon, dass die Karten schon einige Zeit rumliegen. Hat auch ein paar Grad gebracht.

Und unter MacOS wird die GPU anscheinend sowieso ein bisschen wärmer, als unter WIN. Meiner Erfahrung nach.