

# Red BIOS Editor und RX 580

Beitrag von „LetsGo“ vom 30. November 2021, 16:58

Ok. IdleClock wäre zu hoch. Watt auch, wenn die richtig ausgelesen werden?

So siehts bei mir aus. Wegen Dual Monitor steht halt der VRAM auf Anschlag und die Temp. ist halt min. auf 60 Grad. Aber meine taktet runter und die Leistungsaufnahme passt auch.



Wie sieht es mit deiner EFI aus? Ist da alles auf dem neuesten Stand. Dann könnte man auch schon eher Auslesefehler ausschließen.