

In Arbeit

Beelink U55 "Hack Mini" - inkl. EFI

Beitrag von „donald21“ vom 30. November 2021, 21:18

[gllark](#), [CMMChris](#), [schabulske](#), [user232](#) und [Chrissi1982](#)



Dank Eurer Hilfe habe ich es geschafft. BigSur läuft jetzt auf meinem L55 !!!

Mit Dortania Guide und OpenCore Auxillary Tool hat das auch noch Spaß gemacht.

Einige Dinge waren bei mir ursprünglich nicht korrekt:

1. BIOS Einstellung für CFG Lock war enable und wurde korrekt auf disable gesetzt.
2. Die VirtualSMC.kext nimmt mein L55 ohne Beanstandung an.
3. Wie [gllark](#) schon festgestellt hat, läuft der L55 ohne SSDT-EC.aml von CMMChris nicht.
4. Wichtig war noch das Ändern der SMBIOS Daten, der iMac16,2 aus der Clover-Zeit funktioniert absolut nicht; ich habe den iMac16,1 probiert mit Erfolg, habe mich dann aber für den MacMini8,1 entschieden, wie [Chrissi1982](#) .

Diese Punkte sollten zumindest für einen L55 mit einer BIOS-Version 2.18.1263 von 2019 EC 1001 gelten.

Nachdem die Kiste sich mit OpenCore auf die Catalina SSD starten ließ, habe ich mich an das BigSur-Update gewagt und Bingo, auch wenn ´s gedauert hat ! 🎉

Eine Sache ist sehr merkwürdig. Unter Softwareupdate kriege ich neben Monterey auch ständig das BigSur-Update 11.6.1 (2,56GB) angezeigt und nachdem es ausgeführt wurde, erscheint es nach dem Neustart wieder, als wenn es eine Endlosschleife wäre. Kann mir dazu jemand einen Tip geben ?

Außerdem würde ich gerne noch wissen, ob man sich jetzt schon an das Monterey-Update heranmachen kann ?

Bin jedenfalls überglücklich, daß bis hierher alles geklappt hat ! Weiß bloß noch nicht, wie man Intel-WLAN aktiviert. Das Symbol in der Infoliste wird angezeigt und WLAN-Schalter ist ON. Das WLAN kann ich in Netzwerk aber nicht finden. Vielleicht liegt es an dem USB-Wifi, das ich vorher installiert habe. 🤔

Die nächsten Tage werde ich mal ungefragt die funktionierende EFI hochladen, damit andere L55-Nutzer auch was davon haben.

Nochmals vielen herzlichen Dank an Alle, die mir geholfen haben.

LG donald21

