

In Arbeit

Beelink U55 "Hack Mini" - inkl. EFI

Beitrag von „Bandit“ vom 30. November 2021, 22:52

Dann ist 11.6.1 auch noch nicht installiert, deshalb wird es immer wieder angeboten.

Beim Update auf 11.6.1 beim Neustart (evtl. mehrmals) darauf achten das er von den Eintrag "MacOS Installer" bootet, sonst wird das Update nicht installiert.