

i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

Beitrag von „lukeslater“ vom 3. Dezember 2021, 16:22

[funkyfish13](#) ich hatte gestern unter Win11 auch einen Überspannungsfehler. Es ist definitiv die WLAN Karte. Werde jetzt schauen ob die an einem anderen USB Port keinen Ärger macht und berichten. Hast Du den USB Port gewechselt ?

Update:

Ist nicht die WLAN Karte, laut Hackintool sind es die beiden Backpanel USB Port gelb und blau, nur hängt da nix dran. Keine Ahnung was jetzt zu tun ist

Update 2:

Habe folgendes im BIOS aktiviert, seitdem keine Überspannungsfehler mehr

