

HP Elitedesk 800G2 Dual Monitor, aber wie bzw. was fehlt

Beitrag von „MrWeb“ vom 2. Dezember 2021, 21:11

Danke euch beiden.

@[anonymous writer](#) keine Änderung.

@[Bandit](#) auch keine Änderung
Die BIOS Einstellung ist bereits so eingestellt.

Ich vermute dass da was mit den Connectoren nicht passt.

[Erdenwind Inc.](#)

hatte das in dem von mir verlinkten Beitrag ja schon mal angesprochen.
Aber dort ging es um den ganz kleinen, der DM Version. Ich hab ein SFF mit 2xDP und 1xVGA

Ich hab zwar bzg. Framebuffer patching angefangen zu lesen, aber noch steige ich da nicht so gut durch, dass ich da was reißen könnte.

Vielleicht habe ich ja Glück und [Erdenwind Inc.](#)

sieht den Beitrag auch und kann da vielleicht auch mal einen Blick drauf/rein werfen...

Grüße
MrWeb