

# **Sammelthread für BT Probleme unter Monterey**

**Beitrag von „dlarsson“ vom 2. Dezember 2021, 21:19**

Hallo zusammen,

Beim Systemstart funktionieren bei mir alle Bluetooth features.

Nach Sleep jedoch ist meine Magic Mouse nicht mehr connected. Innerhalb von 1 Minute etabliert sich die Verbindung allerdings wieder...

Freue mich über jegliche Hilfe!

Im Anhang meine [EFI~~larsson~~-oc076-EFI.zip](#)