

# Intel Wi-Fi: es wird spannend!

Beitrag von „paloema123“ vom 3. Dezember 2021, 08:48

Hallo zusammen,

ich bin recht neu dabei und habe mein Lenovo X260 Notebook recht gut zum laufen bekommen. Das einzige, was mich noch stört, ist das sehr langsame WLAN. Ich habe mal gemessen und unter Idealbedingungen (wo Windows so ca. 40MB/Sekunde schafft), macht MacOS 1,6MB/Sekunde.

Die integrierte Karte ist die Intel Dual Band AC 8260. Und an Kexten nutze ich AirportItlwm-11.kext, IntelBluetoothFirmware.kext und IntelBluetoothInjector.kext. Das ganze auf BigSur.

Ist diese langsame Geschwindigkeit normal für den aktuellen Entwicklungsstand oder habe ich etwas falsch gemacht? Muss ggf. im EFI noch etwas besonders gesetzt werden? Also anders gefragt: was sind die wesentlichen Checks, die man machen kann?

Danke für jede Hilfe!