

Erledigt

AQUANTIA 10 Gigabit Lan Port "Tot"

Beitrag von „TNa681“ vom 3. Dezember 2021, 14:34

Ich habe kämpfe unter macOS 11.6 mit dem Problem, das sich meine Netzlaufwerke einfach trennen. Ich habe das Gefühl das passiert nur bei Zugriff. Wenn ich sie die dann wenige Sekunden danach wieder mounte geht das ohne Probleme.

Ich habe den Verdacht, dass es daran liegt wie ich die Karte in meiner EFI eingebunden habe, da ich diese Probleme unter Windows nicht habe.

Hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht oder generell eine Idee was ich ändern könnte?

Ich nutze eine Sonnet Solo 10GbE über PCIe an meinem Xpenology NAS.