

# Ersatz für DW1703

Beitrag von „TECHNIKVERBOT“ vom 7. Dezember 2021, 08:54

[Zitat von eric20](#)

Welche Kexte benötige ich unter Catalina bzw. BigSur?

BlueToolFixup.kext	07.12.2021 08:52	Dateiordner
BrcmBluetoothInjector.kext	07.12.2021 08:52	Dateiordner
BrcmFirmwareData.kext	07.12.2021 08:52	Dateiordner
BrcmPatchRAM3.kext	07.12.2021 08:52	Dateiordner

Catalina und Big Sur: BrcmPatchRAM3, BrcmFirmwareData und BrcmBluetoothInjector

Ab Monterey: BlueToolFixup statt BrcmBluetoothInjector