

Erledigt

Wlan Verbindungs probleme

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 14. Juli 2013, 19:24

Achso, das meinst Du , aber das hat nichts damit zu tun, von 10.7 zu 10.8 hat sich nichts bzgl der Kextinstallation geändert. Der Fehler hängt entweder mit der Kext selbst zusammen, der Verschlüsselung oder evtl mit der Art des Netzwerks, es gibt ja b/g/n , hast Du schonmal versucht Deinen Router diesbezüglich umzustellen? Bei dem AR9285 musste man früher auch den Router umstellen, da der Chip unter b/g/n nicht lief.