


ALC255 Combo-Jack mittels Codec_Dump fixen (Acer Aspire 5 A515-51G-512P)

Beitrag von „Aladie“ vom 8. Dezember 2021, 15:27

Jetzt funktioniert der Ton soweit wie er soll, aber logisch natürlich das das externe Micro jetzt nicht funktioniert.

Schade das das ~~hier nicht~~ wie erhofft geklappt hat, aber trotzdem danke das du dir das hier angeschaut hast. 

Ich markiere das dann hier erstmal als erledigt.