

In Arbeit

Umstieg von Clover auf OpenCore

Beitrag von „Evenaar“ vom 8. Dezember 2021, 22:29

Alles klar, hab die entsprechende Datei in ASProgrammer geöffnet und dann auf "Write IC" geklickt und nach ca 1 Sekunde war der fertig.

Hab den Chip dann wieder in den PC eingesetzt und alles angeschlossen, aber sobald ich ihn anschalte dreht nur kurz der Cpu Lüfter und die Tastatur leuchtet für 5 Sekunden auf und dann geht er wieder aus... 😞

Ich geh für heut erstmal schlafen, aber ich lasse mich gern belehren was ich falsch gemacht habe 😬😬